



صورة رقم 1 منظر عام للعقار الذي تم فحصه



صورة رقم 2 نظرة عامة على الأضرار الخارجية الموثقة أثناء الفحص



صورة رقم 3 منطقة السقف المتضررة المحددة والمسجلة



صورة رقم 4 أضرار الجدار الخارجي الموثقة للتقييم



صورة رقم 5 شخ الجدار الإنشائي الموثق أثناء الفحص




صورة رقم 6 منطقة أضرار المياه المحددة والمسجلة



صورة رقم 7 النافذة المتضررة الموثقة للتقييم



صورة رقم 8 باب المدخل المتضرر المسجل أثناء الفحص



صورة رقم 9 الأرضية المتضررة الموثقة أثناء الفحص



صورة رقم 10 أضرار السقف المحددة والمسجلة



صورة رقم 11 أضرار تسرب الشبكة الموثقة



صورة رقم 12 أضرار النظام الكهربائي المسجلة أثناء الفحص



صورة رقم 13 تفاصيل الأضرار الإنشائية الموثقة للتقييم



صورة رقم 14 صورة مقربة توثق الضرر المحدد



صورة رقم 15 نظرة عامة على مواقع الأضرار المتعددة



صورة رقم 16 الصورة الختامية لمُلخص فحص الأضرار

تقرير فحص الأضرار - النتائج المفصلة

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>