

تقرير فحص الأضرار - تخطيط شبكي



Photo #1. منظر عام للعقار الذي تم فحصه



Photo #2. نظرة عامة على الأضرار الخارجية الموثقة أثناء الفحص



Photo #3. منطقة السقف المتضررة المحددة والمسجلة



Photo #4. أضرار الجدار الخارجي الموثقة للتقييم



Photo #5. شخ الجدار الإنشائي الموثق أثناء الفحص



Photo #6. منطقة أضرار المياه المحددة والمسجلة



Photo #7. النافذة المتضررة الموثقة للتقييم



Photo #8. باب المدخل المتضرر المسجل أثناء الفحص

تقرير فحص الأضرار - تخطيط شبكي



Photo #9. الأرضية المتضررة الموثقة أثناء الفحص



Photo #10. أضرار السقف المحددة والمسجلة



Photo #11. أضرار تسرب السباكة الموثقة



Photo #12. أضرار النظام الكهربائي المسجلة أثناء الفحص



Photo #13. تفاصيل الأضرار الإنشائية الموثقة للتقييم



Photo #14. صورة مقربة توثق الضرر المحدد



Photo #15. نظرة عامة على مواقع الأضرار المتعددة



Photo #16. الصورة الختامية لمخلص فحص الأضرار

تقرير فحص الأضرار - تخطيط شبكي

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>