

تقرير فحص الأضرار - تقييم الأضرار

منظر عام للعقار الذي تم فحصه. Photo #1.



نظرة عامة على الأضرار الخارجية الموثقة أثناء الفحص. Photo #2.



منطقة السقف المتضررة المحددة والمسجلة. Photo #3.



أضرار الجدار الخارجي الموثقة للتقييم. Photo #4.



تقرير فحص الأضرار - تقييم الأضرار

Photo #5. شخ الجدار الإنشائي الموثق أثناء الفحص.



Photo #6. منطقة أضرار المياه المحددة والمسجلة.



Photo #7. النافذة المتضررة الموثقة للتقييم.



Photo #8. باب المدخل المتضرر المسجل أثناء الفحص.



تقرير فحص الأضرار - تقييم الأضرار

الأرضية المتضررة الموثقة أثناء الفحص. Photo #9.




أضرار السقف المحددة والمسجلة. Photo #10.



أضرار تسرب السباكة الموثقة. Photo #11.



أضرار النظام الكهربائي المسجلة أثناء الفحص. Photo #12.



تقرير فحص الأضرار - تقييم الأضرار

تفاصيل الأضرار الإنشائية الموثقة للتقييم. Photo #13.



صورة مقربة توثق الضرر المحدد. Photo #14.



نظرة عامة على مواقع الأضرار المتعددة. Photo #15.



الصورة الختامية لمخلص فحص الأضرار. Photo #16.



تقرير فحص الأضرار - تقييم الأضرار

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>