

تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 1 منظر عام للعقار الذي تم فحصه



صورة رقم 2 نظرة عامة على الأضرار الخارجية الموثقة أثناء الفحص



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 3 منطقة السقف المتضررة المحددة والمسجلة



صورة رقم 4 أضرار الجدار الخارجي الموثقة للتقييم



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 5 شرح الجدار الإنشائي الموثق أثناء الفحص



صورة رقم 6 منطقة أضرار المياه المحددة والمسجلة



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 7 النافذة المتضررة الموثقة للتقييم




صورة رقم 8 باب المدخل المتضرر المسجل أثناء الفحص



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 9 الأرضية المتضررة الموثقة أثناء الفحص



صورة رقم 10 أضرار السقف المحددة والمسجلة




تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 11 أضرار تسرب السباكة الموثقة



صورة رقم 12 أضرار النظام الكهربائي المسجلة أثناء الفحص



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 13 تفاصيل الأضرار الإنشائية الموثقة للتقييم



صورة رقم 14 صورة مقربة توثق الضرر المحدد




تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

صورة رقم 15 نظرة عامة على مواقع الأضرار المتعددة



صورة رقم 16 الصورة الختامية لمخلص فحص الأضرار



تقرير فحص الأضرار - توثيق الأدلة

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>