

# تقرير صوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



**Photo #1.** منظر عام للعقار الذي تم فحصه



**Photo #2.** حالة الواجهة الأمامية أثناء الفحص



**Photo #3.** منطقة المدخل الرئيسي التي تم فحصها وتوثيقها

## تقرير بصوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



**Photo #4.** حالة الجدار الخارجي المسجلة أثناء الفحص



**Photo #5.** فحص حالة السقف مكتمل




**Photo #6.** حالة النوافذ الموثقة أثناء الفحص

## تقرير بصوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



**Photo #7.** حالة الباب  
المفحوصة والمسجلة



**Photo #8.** حالة الدرج التي تم  
تقييمها أثناء الفحص



**Photo #9.** حالة لوحة الكهرباء  
الموثقة

## تقرير صوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



**Photo #10.** فحص نظام  
السياسة مكتمل



**Photo #11.** HVAC  
equipment condition  
assessed



**Photo #12.** معدات السلامة  
المفحوصة والمسجلة

## تقرير صوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



**Photo #13.** حالة السقف  
الموثقة أثناء الفحص



**Photo #14.** حالة الأرضية التي  
تم تقييمها وتسجيلها



**Photo #15.** منطقة العيب  
المحددة الموثقة لمزيد من التقييم

## تقرير صوري للتفتيش - تخطيط فحص مفصل



نظرة عامة نهائية. Photo #16.  
على العقار الذي تم فحصه

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>