


منظر عام للعقار الذي تم فحصه. **Photo #1.**



حالة الواجهة الأمامية أثناء الفحص. **Photo #2.**



منطقة المدخل الرئيسي التي تم فحصها وتوثيقها. **Photo #3.**



Photo #4. حالة الجدار الخارجي المسجلة أثناء الفحص.



Photo #5. فحص حالة السقف مكتمل.




Photo #6. حالة النوافذ الموثقة أثناء الفحص.



Photo #7. حالة الباب المفحوصة والمسجلة.



Photo #8. حالة الدرج التي تم تقييمها أثناء الفحص.




Photo #9. حالة لوحة الكهرباء الموثقة.



فحص نظام السباكة مكتمل. Photo #10.




Photo #11. HVAC equipment condition assessed




معدات السلامة المفحوصة والمسجلة. Photo #12.



حالة السقف الموثقة أثناء الفحص. Photo #13.



حالة الأرضية التي تم تقييمها وتسجيلها. Photo #14.



منطقة العيب المحددة الموثقة لمزيد من التقييم. Photo #15.



نظرة عامة نهائية على العقار الذي تم فحصه. **Photo #16**



أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>