

## Доклад за оглед на щети – Документирани на доказателства

Снимка №1 Общ изглед на инспектирания имот



Снимка №2 Общ преглед на външни щети, документирани при инспекцията



## Доклад за оглед на щети – Документирани на доказателства

Снимка №3 Повредена покривна зона, идентифицирана и записана



Снимка №4 Щети по външна стена, документирани за оценка



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №5 Пукнатина в носеща стена, документирана при инспекцията



Снимка №6 Зона с водни щети, идентифицирана и записана



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №7 Повреден прозорец, документиран за оценка



Снимка №8 Повредена входна врата, записана при инспекцията



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №9 Повредена подова настилка, документирана при инспекцията



Снимка №10 Щети по тавана, идентифицирани и записани



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №11 Щети от теч на водопровод, документирани



Снимка №12 Щети по електрическата система, записани при инспекцията



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №13 Детайл на конструктивна повреда,  
документиран за оценка



Снимка №14 Снимка отблизо за доказателство на  
идентифицирана повреда



## Доклад за оглед на щети – Документиране на доказателства

Снимка №15 Общ преглед на множество места с щети



Снимка №16 Обобщаваща снимка от крайната инспекция за щети



## Създайте свой собствен фотоотчет онлайн

Използвайте Photo Reports, за да създавате структурирани PDF и Word фотоотчети с оформления, надписи и инструменти за експортиране.

- Автоматични оформления на страници
- Експортиране в PDF и DOCX
- Надписи и коментари към снимки
- Фотоотчети преди и след
- Инспекционни и сервизни фотоотчети

<https://photo-reports.online>