

Доклад за оглед на щети – Оценка на щети

Photo #1. Общ изглед на инспектирания имот



Photo #2. Общ преглед на външни щети, документирувани при инспекцията



Photo #3. Повредена покривна зона, идентифицирана и записана



Photo #4. Щети по външна стена, документирувани за оценка



Доклад за оглед на щети – Оценка на щети

Photo #5. Пукнатина в носеща стена, документирана при инспекцията



Photo #6. Зона с водни щети, идентифицирана и записана



Photo #7. Повреден прозорец, документиран за оценка



Photo #8. Повредена входна врата, записана при инспекцията



Доклад за оглед на щети – Оценка на щети

Photo #9. Повредена подова настилка, документирана при инспекцията



Photo #10. Щети по тавана, идентифицирани и записани



Photo #11. Щети от теч на водопровод, документирани



Photo #12. Щети по електрическата система, записани при инспекцията



Доклад за оглед на щети – Оценка на щети

Photo #13. Детайл на конструктивна повреда, документиран за оценка



Photo #14. Снимка отблизо за доказателство на идентифицирана повреда



Photo #15. Общ преглед на множество места с щети



Photo #16. Обобщаваща снимка от крайната инспекция за щети



Създайте свой собствен фотоотчет онлайн

Използвайте Photo Reports, за да създавате структурирани PDF и Word фотоотчети с оформления, надписи и инструменти за експортиране.

- Автоматични оформления на страници
- Експортиране в PDF и DOCX
- Надписи и коментари към снимки
- Фотоотчети преди и след
- Инспекционни и сервизни фотоотчети

<https://photo-reports.online>