

Zpráva o kontrole poškození – Mřížkové rozvržení



Photo #1. Celkový pohled na kontrolovanou nemovitost



Photo #2. Přehled vnějších poškození zdokumentovaných během prohlídky



Photo #3. Poškozená oblast střechy identifikována a zaznamenána



Photo #4. Poškození vnější zdi zdokumentováno pro posouzení



Photo #5. Trhlina v nosné zdi zdokumentována během prohlídky



Photo #6. Oblast poškození vodou identifikována a zaznamenána



Photo #7. Poškozené okno zdokumentováno pro vyhodnocení



Photo #8. Poškozené vstupní dveře zaznamenány během prohlídky

Zpráva o kontrole poškození – Mřížkové rozvržení



Photo #9. Poškozená podlaha zdokumentována během prohlídky



Photo #10. Poškození stropu identifikováno a zaznamenáno



Photo #11. Poškození únikem vody z instalace zdokumentováno



Photo #12. Poškození elektrického systému zaznamenáno během prohlídky



Photo #13. Detail konstrukčního poškození zdokumentován pro posouzení



Photo #14. Detailní fotografie identifikovaného poškození



Photo #15. Přehled více poškozených míst



Photo #16. Souhrnná fotografie závěrečné prohlídky poškození

Vytvořte si vlastní fotoreportáž online

Pomocí Photo Reports vytvářejte strukturované fotoreportáže ve formátech PDF a Word s rozvržením, popisky a nástroji pro export.

- Automatická rozvržení stránek
- Export do PDF a DOCX
- Popisky a komentáře k fotografiím
- Reportáže před a po
- Inspekční a servisní reportáže

<https://photo-reports.online>