



Fotografie č. 1 Celkový pohled na kontrolovanou nemovitost



Fotografie č. 2 Přehled vnějších poškození zdokumentovaných během prohlídky



Fotografie č. 3 Poškozená oblast střechy identifikována a zaznamenána



Fotografie č. 4 Poškození vnější zdi zdokumentováno pro posouzení



Fotografie č. 5 Trhlina v nosné zdi zdokumentována během prohlídky




Fotografie č. 6 Oblast poškození vodou identifikována a zaznamenána



Fotografie č. 7 Poškozené okno zdokumentováno pro vyhodnocení



Fotografie č. 8 Poškozené vstupní dveře zaznamenány během prohlídky




Fotografie č. 9 Poškozená podlaha zdokumentována během prohlídky



Fotografie č. 10 Poškození stropu identifikováno a zaznamenáno



Fotografie č. 11 Poškození únikem vody z instalace zdokumentováno



Fotografie č. 12 Poškození elektrického systému zaznamenáno během prohlídky



Fotografie č. 13 Detail konstrukčního poškození
zdokumentován pro posouzení



Fotografie č. 14 Detailní fotografie identifikovaného poškození



Fotografie č. 15 Přehled více poškozených míst



Fotografie č. 16 Souhrnná fotografie závěrečné prohlídky poškození

Vytvořte si vlastní fotoreportáž online

Pomocí Photo Reports vytvářejte strukturované fotoreportáže ve formátech PDF a Word s rozvržením, popisky a nástroji pro export.

- Automatická rozvržení stránek
- Export do PDF a DOCX
- Popisky a komentáře k fotografiím
- Reportáže před a po
- Inspekční a servisní reportáže

<https://photo-reports.online>