

Zpráva o kontrole poškození – Pojistná událost

Fotografie č. 1 Celkový pohled na kontrolovanou nemovitost



Fotografie č. 2 Přehled vnějších poškození zdokumentovaných během prohlídky



Fotografie č. 3 Poškozená oblast střechy identifikována a zaznamenána



Fotografie č. 4 Poškození vnější zdi zdokumentováno pro posouzení



Zpráva o kontrole poškození – Pojistná událost

Fotografie č. 5 Trhlina v nosné zdi zdokumentována během prohlídky



Fotografie č. 6 Oblast poškození vodou identifikována a zaznamenána



Fotografie č. 7 Poškozené okno zdokumentováno pro vyhodnocení



Fotografie č. 8 Poškozené vstupní dveře zaznamenány během prohlídky



Zpráva o kontrole poškození – Pojistná událost

Fotografie č. 9 Poškozená podlaha zdokumentována během prohlídky




Fotografie č. 10 Poškození stropu identifikováno a zaznamenáno



Fotografie č. 11 Poškození únikem vody z instalace zdokumentováno



Fotografie č. 12 Poškození elektrického systému zaznamenáno během prohlídky



Fotografie č. 13 Detail konstrukčního poškození zdokumentován pro posouzení




Fotografie č. 14 Detailní fotografie identifikovaného poškození



Fotografie č. 15 Přehled více poškozených míst



Fotografie č. 16 Souhrnná fotografie závěrečné prohlídky poškození



Vytvořte si vlastní fotoreportáž online

Pomocí Photo Reports vytvářejte strukturované fotoreportáže ve formátech PDF a Word s rozvržením, popisky a nástroji pro export.

- Automatická rozvržení stránek
- Export do PDF a DOCX
- Popisky a komentáře k fotografiím
- Reportáže před a po
- Inspekční a servisní reportáže

<https://photo-reports.online>