

# Skadeinspektionsrapport – Gitterlayout



**Photo #1.** Generelt overblik over den inspicerede ejendom



**Photo #2.** Oversigt over udvendige skader dokumenteret under inspektion



**Photo #3.** Beskadiget tagområde identificeret og registreret



**Photo #4.** Udvendig vægskade dokumenteret til vurdering



**Photo #5.** Revne i bærende væg dokumenteret under inspektion



**Photo #6.** Vandskadeområde identificeret og registreret




**Photo #7.** Beskadiget vindue dokumenteret til evaluering



**Photo #8.** Beskadiget indgangsdør registreret under inspektion

# Skadeinspektionsrapport – Gitterlayout



**Photo #9.** Beskadiget gulvbelægning dokumenteret under inspektion



**Photo #10.** Loftskade identificeret og registreret



**Photo #11.** VVS-lækageskade dokumenteret



**Photo #12.** Skade på elektrisk system registreret under inspektion



**Photo #13.** Detalje af konstruktionsskade dokumenteret til vurdering



**Photo #14.** Nærbillede af identificeret skade som dokumentation



**Photo #15.** Oversigt over flere skadesteder



**Photo #16.** Afsluttende oversigtsfoto af skadesinspektion

## Opret din egen fotorapport online

Brug Photo Reports til at oprette strukturerede PDF- og Word-fotorapporter med layout, billedtekster og eksportværktøjer.

- Automatiske sidelayouts
- Eksport til PDF og DOCX
- Billedtekster og kommentarer
- Før- og efterrapporter
- Inspektions- og vedligeholdelsesrapporter

<https://photo-reports.online>