

Αναφορά επιθεώρησης ζημιών – Αξιολόγηση ζημιών

Photo #1. Γενική άποψη του επιθεωρημένου ακινήτου



Photo #2. Επισκόπηση εξωτερικών ζημιών που τεκμηριώθηκαν κατά την επιθεώρηση



Photo #3. Προσδιορισμένη και καταγεγραμμένη περιοχή ζημιάς οροφής



Photo #4. Ζημιά εξωτερικού τοίχου τεκμηριώθηκε για αξιολόγηση



Αναφορά επιθεώρησης ζημιών – Αξιολόγηση ζημιών

Photo #5. Ρωγμή σε φέροντα τοίχο τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση



Photo #6. Περιοχή ζημιάς από νερό προσδιορίστηκε και καταγράφηκε



Photo #7. Κατεστραμμένο παράθυρο τεκμηριώθηκε για αξιολόγηση



Photo #8. Κατεστραμμένη είσοδος καταγράφηκε κατά την επιθεώρηση



Αναφορά επιθεώρησης ζημιών – Αξιολόγηση ζημιών

Photo #9. Ζημιά δαπέδου τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση




Photo #10. Ζημιά οροφής προσδιορίστηκε και καταγράφηκε



Photo #11. Ζημιά από διαρροή υδραυλικών τεκμηριώθηκε



Photo #12. Ζημιά ηλεκτρικού συστήματος καταγράφηκε κατά την επιθεώρηση



Αναφορά επιθεώρησης ζημιών – Αξιολόγηση ζημιών

Photo #13. Λεπτομέρεια δομικής ζημιάς τεκμηριώθηκε για αξιολόγηση



Photo #14. Κοντινή φωτογραφία αποδεικτικού στοιχείου της προσδιορισμένης ζημιάς



Photo #15. Επισκόπηση πολλαπλών θέσεων ζημιών



Photo #16. Συνοπτική φωτογραφία τελικής επιθεώρησης ζημιών



Δημιουργήστε τη δική σας φωτοαναφορά online

Χρησιμοποιήστε το Photo Reports για να δημιουργήσετε δομημένες φωτοαναφορές PDF και Word με διατάξεις, λεζάντες και εργαλεία εξαγωγής.

- Αυτόματες διατάξεις σελίδων
- Εξαγωγή σε PDF και DOCX
- Λεζάντες και σχόλια φωτογραφιών
- Αναφορές πριν και μετά
- Αναφορές επιθεώρησης και συντήρησης

<https://photo-reports.online>