

Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Διάταξη πλέγματος



Photo #1. Γενική άποψη του επιθεωρημένου ακινήτου



Photo #2. Κατάσταση πρόσοψης κατά την επιθεώρηση



Photo #3. Κύρια είσοδος επιθεωρήθηκε και τεκμηριώθηκε



Photo #4. Κατάσταση εξωτερικών τοίχων καταγράφηκε κατά την επιθεώρηση



Photo #5. Έλεγχος κατάστασης στέγης ολοκληρώθηκε



Photo #6. Κατάσταση κουφωμάτων τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση



Photo #7. Κατάσταση θυρών επιθεωρήθηκε και καταγράφηκε




Photo #8. Κατάσταση σκάλας αξιολογήθηκε κατά την επιθεώρηση



Photo #9. Κατάσταση ηλεκτρικού πίνακα τεκμηριώθηκε

Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Διάταξη πλέγματος



Photo #10. Επιθεώρηση υδραυλικού συστήματος ολοκληρώθηκε



Photo #11. HVAC equipment condition assessed



Photo #12. Εξοπλισμός ασφαλείας επιθεωρήθηκε και καταγράφηκε



Photo #13. Κατάσταση οροφής τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση



Photo #14. Κατάσταση δαπέδου αξιολογήθηκε και καταγράφηκε




Photo #15. Εντοπισμένη περιοχή ελαττώματος τεκμηριώθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση



Photo #16. Τελική επισκόπηση του επιθεωρημένου ακινήτου

Δημιουργήστε τη δική σας φωτοαναφορά online

Χρησιμοποιήστε το Photo Reports για να δημιουργήσετε δομημένες φωτοαναφορές PDF και Word με διατάξεις, λεζάντες και εργαλεία εξαγωγής.

- Αυτόματες διατάξεις σελίδων
- Εξαγωγή σε PDF και DOCX
- Λεζάντες και σχόλια φωτογραφιών
- Αναφορές πριν και μετά
- Αναφορές επιθεώρησης και συντήρησης

<https://photo-reports.online>