

## Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Τεκμηρίωση ελέγχου

**Φωτογραφία Νο1** Γενική άποψη του επιθεωρημένου ακινήτου



**Φωτογραφία Νο2** Κατάσταση πρόσοψης κατά την επιθεώρηση



**Φωτογραφία Νο3** Κύρια είσοδος επιθεωρήθηκε και τεκμηριώθηκε



## Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Τεκμηρίωση ελέγχου

**Φωτογραφία Νο4** Κατάσταση εξωτερικών τοίχων καταγράφηκε κατά την επιθεώρηση



**Φωτογραφία Νο5** Έλεγχος κατάστασης στέγης ολοκληρώθηκε



**Φωτογραφία Νο6** Κατάσταση κουφωμάτων τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση




## Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Τεκμηρίωση ελέγχου

**Φωτογραφία Νο7** Κατάσταση θυρών επιθεωρήθηκε και καταγράφηκε



**Φωτογραφία Νο8** Κατάσταση σκάλας αξιολογήθηκε κατά την επιθεώρηση



**Φωτογραφία Νο9** Κατάσταση ηλεκτρικού πίνακα τεκμηριώθηκε



## Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Τεκμηρίωση ελέγχου

**Φωτογραφία Νο10** Επιθεώρηση υδραυλικού συστήματος ολοκληρώθηκε



**Φωτογραφία Νο11** Κατάσταση εξοπλισμού HVAC αξιολογήθηκε



**Φωτογραφία Νο12** Εξοπλισμός ασφαλείας επιθεωρήθηκε και καταγράφηκε



## Φωτογραφική αναφορά επιθεώρησης – Τεκμηρίωση ελέγχου

**Φωτογραφία Νο13** Κατάσταση οροφής τεκμηριώθηκε κατά την επιθεώρηση



**Φωτογραφία Νο14** Κατάσταση δαπέδου αξιολογήθηκε και καταγράφηκε



**Φωτογραφία Νο15** Εντοπισμένη περιοχή ελαττώματος τεκμηριώθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση



**Φωτογραφία Νο16** Τελική επισκόπηση του επιθεωρημένου ακινήτου



## Δημιουργήστε τη δική σας φωτοαναφορά online

Χρησιμοποιήστε το Photo Reports για να δημιουργήσετε δομημένες φωτοαναφορές PDF και Word με διατάξεις, λεζάντες και εργαλεία εξαγωγής.

- Αυτόματες διατάξεις σελίδων
- Εξαγωγή σε PDF και DOCX
- Λεζάντες και σχόλια φωτογραφιών
- Αναφορές πριν και μετά
- Αναφορές επιθεώρησης και συντήρησης

<https://photo-reports.online>