

# Informe de inspección de daños – Diseño en cuadrícula



**Photo #1.** Vista general de la propiedad inspeccionada



**Photo #2.** Resumen de daños exteriores documentados durante la inspección




**Photo #3.** Área del techo dañada identificada y registrada



**Photo #4.** Daño en pared exterior documentado para evaluación



**Photo #5.** Grieta en pared estructural documentada durante la inspección



**Photo #6.** Área de daño por agua identificada y registrada




**Photo #7.** Ventana dañada documentada para evaluación



**Photo #8.** Puerta de entrada dañada registrada durante la inspección

# Informe de inspección de daños – Diseño en cuadrícula



**Photo #9.** Piso dañado documentado durante la inspección



**Photo #10.** Daño en techo identificado y registrado



**Photo #11.** Daño por fuga de plomería documentado



**Photo #12.** Daño en sistema eléctrico registrado durante la inspección



**Photo #13.** Detalle de daño estructural documentado para evaluación



**Photo #14.** Fotografía en primer plano de evidencia del daño identificado



**Photo #15.** Resumen de múltiples ubicaciones de daños



**Photo #16.** Fotografía resumen final de la inspección de daños

## Cree su propio informe fotográfico en línea

Utilice Photo Reports para crear informes fotográficos estructurados en PDF y Word con diseños, leyendas y herramientas de exportación.

- Diseños de página automáticos
- Exportación a PDF y DOCX
- Leyendas y comentarios en fotos
- Informes de antes y después
- Informes de inspección y mantenimiento

<https://photo-reports.online>