

Informe de inspección de daños – Evaluación de daños

Photo #1. Vista general de la propiedad inspeccionada



Photo #2. Resumen de daños exteriores documentados durante la inspección



Photo #3. Área del techo dañada identificada y registrada



Photo #4. Daño en pared exterior documentado para evaluación



Informe de inspección de daños – Evaluación de daños

Photo #5. Grieta en pared estructural documentada durante la inspección



Photo #6. Área de daño por agua identificada y registrada



Photo #7. Ventana dañada documentada para evaluación



Photo #8. Puerta de entrada dañada registrada durante la inspección



Informe de inspección de daños – Evaluación de daños

Photo #9. Piso dañado documentado durante la inspección




Photo #10. Daño en techo identificado y registrado



Photo #11. Daño por fuga de plomería documentado



Photo #12. Daño en sistema eléctrico registrado durante la inspección



Informe de inspección de daños – Evaluación de daños

Photo #13. Detalle de daño estructural documentado para evaluación



Photo #14. Fotografía en primer plano de evidencia del daño identificado



Photo #15. Resumen de múltiples ubicaciones de daños



Photo #16. Fotografía resumen final de la inspección de daños



Cree su propio informe fotográfico en línea

Utilice Photo Reports para crear informes fotográficos estructurados en PDF y Word con diseños, leyendas y herramientas de exportación.

- Diseños de página automáticos
- Exportación a PDF y DOCX
- Leyendas y comentarios en fotos
- Informes de antes y después
- Informes de inspección y mantenimiento

<https://photo-reports.online>