



Foto №1 Vista general de la propiedad inspeccionada



Foto №2 Resumen de daños exteriores documentados durante la inspección



Foto №3 Área del techo dañada identificada y registrada



Foto N°4 Daño en pared exterior documentado para evaluación



Foto N°5 Grieta en pared estructural documentada durante la inspección



Foto N°6 Área de daño por agua identificada y registrada



Foto №7 Ventana dañada documentada para evaluación



Foto №8 Puerta de entrada dañada registrada durante la inspección




Foto №9 Piso dañado documentado durante la inspección



Foto No.10 Daño en techo identificado y registrado



Foto No.11 Daño por fuga de plomería documentado




Foto No.12 Daño en sistema eléctrico registrado durante la inspección



Foto №13 Detalle de daño estructural documentado para evaluación



Foto №14 Fotografía en primer plano de evidencia del daño identificado



Foto №15 Resumen de múltiples ubicaciones de daños



Foto №16 Fotografía resumen final de la inspección de daños

Cree su propio informe fotográfico en línea

Utilice Photo Reports para crear informes fotográficos estructurados en PDF y Word con diseños, leyendas y herramientas de exportación.

- Diseños de página automáticos
- Exportación a PDF y DOCX
- Leyendas y comentarios en fotos
- Informes de antes y después
- Informes de inspección y mantenimiento

<https://photo-reports.online>