

## Informe de inspección de daños – Reclamo de seguro

**Foto №1** Vista general de la propiedad inspeccionada



**Foto №2** Resumen de daños exteriores documentados durante la inspección



**Foto №3** Área del techo dañada identificada y registrada



**Foto №4** Daño en pared exterior documentado para evaluación



## Informe de inspección de daños – Reclamo de seguro

**Foto №5** Grieta en pared estructural documentada durante la inspección



**Foto №6** Área de daño por agua identificada y registrada



**Foto №7** Ventana dañada documentada para evaluación



**Foto №8** Puerta de entrada dañada registrada durante la inspección



## Informe de inspección de daños – Reclamo de seguro

**Foto №9** Piso dañado documentado durante la inspección




**Foto №10** Daño en techo identificado y registrado



**Foto №11** Daño por fuga de plomería documentado



**Foto №12** Daño en sistema eléctrico registrado durante la inspección



## Informe de inspección de daños – Reclamo de seguro

**Foto №13** Detalle de daño estructural documentado para evaluación




**Foto №14** Fotografía en primer plano de evidencia del daño identificado



**Foto №15** Resumen de múltiples ubicaciones de daños



**Foto №16** Fotografía resumen final de la inspección de daños



## Cree su propio informe fotográfico en línea

Utilice Photo Reports para crear informes fotográficos estructurados en PDF y Word con diseños, leyendas y herramientas de exportación.

- Diseños de página automáticos
- Exportación a PDF y DOCX
- Leyendas y comentarios en fotos
- Informes de antes y después
- Informes de inspección y mantenimiento

<https://photo-reports.online>