

# Tarkastusvalokuvaraportti – Auditointidokumentointiasettelu

**Kuva №1** Yleiskuva tarkastetusta kiinteistöstä



**Kuva №2** Etujulkisivun kunto tarkastuksen aikana



**Kuva №3** Pääsisäänkäynnin alue tarkastettu ja dokumentoitu



# Tarkastusvalokuvaraportti – Auditointidokumentointiasettelu

**Kuva №4** Ulkoseinien kunto kirjattu tarkastuksen aikana



**Kuva №5** Katon kuntotarkastus suoritettu



**Kuva №6** Ikkunoiden kunto dokumentoitu tarkastuksen aikana




# Tarkastusvalokuvaraportti – Auditointidokumentointiasettelu

**Kuva №7** Ovien kunto tarkastettu ja kirjattu



**Kuva №8** Portaiden kunto arvioitu tarkastuksen aikana



**Kuva №9** Sähköpääkeskuksen kunto dokumentoitu



**Kuva №10** Putkistojärjestelmän tarkastus suoritettu



**Kuva №11** LVI-laitteiden kunto arvioitu



**Kuva №12** Turvalaitteet tarkastettu ja kirjattu



# Tarkastusvalokuvaraportti – Auditointidokumentointiasettelu

**Kuva №13** Katon kunto dokumentoitu tarkastuksen aikana



**Kuva №14** Lattian kunto arvioitu ja kirjattu



**Kuva №15** Havaittu vika-alue dokumentoitu jatkoarviointia varten



**Kuva №16** Loppukatsaus tarkastetusta kiinteistöstä



## Luo oma valokuvaraporttisi verkossa

Käytä Photo Reportsia luodaksesi jäseneltyjä PDF- ja Word-valokuvaraportteja, joissa on asettelut, kuvatekstit ja vientityökalut.

- Automaattiset sivuasettelut
- Vienti PDF- ja DOCX-muotoon
- Kuvien tekstitykset ja kommentit
- Ennen-jälkeen-raportit
- Tarkastus- ja huoltoraportit

<https://photo-reports.online>