




Kuva №1 Yleiskuva tarkastetusta kiinteistöstä



Kuva №2 Etujulkisivun kunto tarkastuksen aikana



Kuva №3 Pääsisäänkäynnin alue tarkastettu ja dokumentoitu



Kuva №4 Ulkoseinien kunto kirjattu tarkastuksen aikana




Kuva №5 Katon kuntotarkastus suoritettu



Kuva №6 Ikkunoiden kunto dokumentoitu tarkastuksen aikana



Kuva №7 Ovien kunto tarkastettu ja kirjattu



Kuva №8 Portaiden kunto arvioitu tarkastuksen aikana



Kuva №9 Sähköpääkeskuksen kunto dokumentoitu



Kuva №10 Putkistojärjestelmän tarkastus suoritettu



Kuva №11 LVI-laitteiden kunto arvioitu




Kuva №12 Turvalaitteet tarkastettu ja kirjattu



Kuva №13 Katon kunto dokumentoitu tarkastuksen aikana



Kuva №14 Lattian kunto arvioitu ja kirjattu



Kuva №15 Havaittu vika-alue dokumentoitu jatkoarviointia varten



Kuva №16 Loppukatsaus tarkastetusta kiinteistöstä

Luo oma valokuvaraporttisi verkossa

Käytä Photo Reportsia luodaksesi jäsenneiltyjä PDF- ja Word-valokuvaraportteja, joissa on asettelut, kuvatekstit ja vientityökalut.

- Automaattiset sivuasettelut
- Vienti PDF- ja DOCX-muotoon
- Kuvien tekstitykset ja kommentit
- Ennen-jälkeen-raportit
- Tarkastus- ja huoltoraportit

<https://photo-reports.online>