



Kuva №1 Yleiskuva tarkastetusta kiinteistöstä



Kuva №2 Ulkoisten vaurioiden yhteenveto dokumentoituna tarkastuksen aikana



Kuva №3 Vaurioitunut kattoalue tunnistettu ja kirjattu



Kuva №4 Ulkoseinävaurio dokumentoitu arviointia varten



Kuva №5 Kantavan seinän halkeama dokumentoitu tarkastuksen aikana




Kuva №6 Vesivahinkoalue tunnistettu ja kirjattu



Kuva №7 Vaurioitunut ikkuna dokumentoitu arviointia varten



Kuva №8 Vaurioitunut ulko-ovi kirjattu tarkastuksen aikana




Kuva №9 Vaurioitunut lattia dokumentoitu tarkastuksen aikana



Kuva №10 Kattovaurio tunnistettu ja kirjattu



Kuva №11 Putkivuotovahinko dokumentoitu



Kuva №12 Sähköjärjestelmän vaurio kirjattu tarkastuksen aikana



Kuva №13 Rakennevaurion yksityiskohta dokumentoitu arviointia varten



Kuva №14 Lähikuva todisteena tunnistetusta vauriosta



Kuva №15 Yhteenveto useista vauriokohdista



Kuva №16 Loppuyhteenvetokuva vauriotarkastuksesta

Luo oma valokuvaraporttisi verkossa

Käytä Photo Reportsia luodaksesi jäsenneiltyjä PDF- ja Word-valokuvaraportteja, joissa on asetellut, kuvatekstit ja vientityökalut.

- Automaattiset sivuasettelut
- Vienti PDF- ja DOCX-muotoon
- Kuvien tekstitykset ja kommentit
- Ennen-jälkeen-raportit
- Tarkastus- ja huoltoraportit

<https://photo-reports.online>