



फोटो №1 निरीक्षण की गई संपत्ति का सामान्य दृश्य



फोटो №2 निरीक्षण के दौरान दस्तावेजित बाहरी क्षति का अवलोकन



फोटो №3 क्षतिग्रस्त छत क्षेत्र की पहचान और रिकॉर्ड



**फोटो №4** मूल्यांकन हेतु दस्तावेजित बाहरी दीवार क्षति



**फोटो №5** निरीक्षण के दौरान दस्तावेजित संरचनात्मक दीवार दरार




**फोटो №6** पानी से क्षतिग्रस्त क्षेत्र की पहचान और रिकॉर्ड



फोटो №7 मूल्यांकन के लिए दस्तावेजित क्षतिग्रस्त खिड़की



फोटो №8 निरीक्षण के दौरान दर्ज क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वार




फोटो №9 निरीक्षण के दौरान दस्तावेजित क्षतिग्रस्त फर्श



फोटो №10 पहचानी और दर्ज की गई छत की क्षति



फोटो №11 प्लंबिंग रिसाव क्षति दस्तावेजित



फोटो №12 निरीक्षण के दौरान दर्ज विद्युत प्रणाली क्षति



फोटो №13 मूल्यांकन हेतु दस्तावेजित संरचनात्मक क्षति का विवरण



फोटो №14 पहचानी गई क्षति की नज़दीकी साक्ष्य तस्वीर



फोटो №15 कई क्षति स्थानों का अवलोकन



फोटो №16 अंतिम क्षति निरीक्षण सारांश तस्वीर

अपनी खुद की फोटो रिपोर्ट ऑनलाइन बनाएं

लेआउट, कैप्शन और एक्सपोर्ट टूल के साथ संरचित PDF और Word फोटो रिपोर्ट बनाने के लिए Photo Reports का उपयोग करें।

- स्वचालित पृष्ठ लेआउट
- PDF और DOCX एक्सपोर्ट
- फोटो कैप्शन और टिप्पणियाँ
- पहले और बाद की रिपोर्ट
- निरीक्षण और रखरखाव रिपोर्ट

<https://photo-reports.online>