

निरीक्षण फोटो रिपोर्ट - ग्रिड लेआउट



Photo #1. निरीक्षण की गई संपत्ति का सामान्य दृश्य



Photo #2. निरीक्षण के दौरान सामने के अग्रभाग की स्थिति




Photo #3. मुख्य प्रवेश क्षेत्र का निरीक्षण और दस्तावेजीकरण



Photo #4. निरीक्षण के दौरान दर्ज बाहरी दीवार की स्थिति



Photo #5. छत की स्थिति का निरीक्षण पूर्ण



Photo #6. निरीक्षण के दौरान दस्तावेजित खिड़कियों की स्थिति



Photo #7. दरवाजों की स्थिति का निरीक्षण और रिकॉर्ड




Photo #8. निरीक्षण के दौरान सीढ़ी की स्थिति का आकलन



Photo #9. विद्युत पैनल की स्थिति दस्तावेजित

निरीक्षण फोटो रिपोर्ट - ग्रिड लेआउट



Photo #10. प्लंबिंग सिस्टम का निरीक्षण पूर्ण



Photo #11. HVAC equipment condition assessed



Photo #12. सुरक्षा उपकरण का निरीक्षण और रिकॉर्ड



Photo #13. निरीक्षण के दौरान दस्तावेजित छत की स्थिति



Photo #14. फर्श की स्थिति का आकलन और रिकॉर्ड



Photo #15. आगे के मूल्यांकन के लिए पहचाना गया दोष क्षेत्र दस्तावेजित



Photo #16. निरीक्षण की गई संपत्ति का अंतिम अवलोकन

निरीक्षण फोटो रिपोर्ट - ग्रिड लेआउट

अपनी खुद की फोटो रिपोर्ट ऑनलाइन बनाएं

लेआउट, कैप्शन और एक्सपोर्ट टूल के साथ संरचित PDF और Word फोटो रिपोर्ट बनाने के लिए Photo Reports का उपयोग करें।

- स्वचालित पृष्ठ लेआउट
- PDF और DOCX एक्सपोर्ट
- फोटो कैप्शन और टिप्पणियाँ
- पहले और बाद की रिपोर्ट
- निरीक्षण और रखरखाव रिपोर्ट

<https://photo-reports.online>