

Kárfelmérési jelentés – Kárértékelés

Photo #1. Az ellenőrzött ingatlan általános képe



Photo #2. Az ellenőrzés során dokumentált külső károk áttekintése



Photo #3. Sérült tetőterület azonosítva és rögzítve



Photo #4. Külső fal sérülése dokumentálva értékeléshez



Kárfelmérési jelentés – Kárértékelés

Photo #5. Teherhordó fal repedése dokumentálva az ellenőrzés során



Photo #6. Vízkár terület azonosítva és rögzítve



Photo #7. Sérült ablak dokumentálva értékeléshez



Photo #8. Sérült bejárati ajtó rögzítve az ellenőrzés során



Kárfelmérési jelentés – Kárértékelés

Photo #9. Sérült padlóburkolat dokumentálva az ellenőrzés során




Photo #10. Mennyezeti sérülés azonosítva és rögzítve



Photo #11. Vízvezeték szivárgás okozta kár dokumentálva



Photo #12. Elektromos rendszer sérülése rögzítve az ellenőrzés során



Kárfelmérési jelentés – Kárértékelés

Photo #13. Szerkezeti sérülés részlete dokumentálva értékeléshez



Photo #14. Azonosított sérülés közeli bizonyító fényképe



Photo #15. Több sérülési hely áttekintése



Photo #16. Végző kárfelmérési összefoglaló fénykép



Készítse el saját fotóriportját online

Használja a Photo Reports alkalmazást strukturált PDF és Word fotóriportok készítéséhez elrendezésekkel, képaláírásokkal és exportálási eszközökkel.

- Automatikus oldalelrendezések
- PDF és DOCX exportálás
- Képaláírások és megjegyzések
- Előtte-utána riportok
- Ellenőrzési és karbantartási riportok

<https://photo-reports.online>