

## Kárfelmérési jelentés – Rácsos elrendezés



**Photo #1.** Az ellenőrzött ingatlan általános képe



**Photo #2.** Az ellenőrzés során dokumentált külső károk áttekintése




**Photo #3.** Sérült tetőterület azonosítva és rögzítve



**Photo #4.** Külső fal sérülése dokumentálva értékeléshez



**Photo #5.** Teherhordó fal repedése dokumentálva az ellenőrzés során



**Photo #6.** Vízkár terület azonosítva és rögzítve




**Photo #7.** Sérült ablak dokumentálva értékeléshez



**Photo #8.** Sérült bejárati ajtó rögzítve az ellenőrzés során

## Kárfelmérési jelentés – Rácsos elrendezés



**Photo #9.** Sérült padlóburkolat dokumentálva az ellenőrzés során



**Photo #10.** Mennyezeti sérülés azonosítva és rögzítve



**Photo #11.** Vívezeték szivárgás okozta kár dokumentálva



**Photo #12.** Elektromos rendszer sérülése rögzítve az ellenőrzés során



**Photo #13.** Szerkezeti sérülés részlete dokumentálva értékeléshez



**Photo #14.** Azonosított sérülés közeli bizonyító fényképe



**Photo #15.** Több sérülési hely áttekintése



**Photo #16.** Végző kárfelmérési összefoglaló fénykép

## Készítse el saját fotóriportját online

Használja a Photo Reports alkalmazást strukturált PDF és Word fotóriportok készítéséhez elrendezésekkel, képaláírásokkal és exportálási eszközökkel.

- Automatikus oldalelrendezések
- PDF és DOCX exportálás
- Képaláírások és megjegyzések
- Előtte-utána riportok
- Ellenőrzési és karbantartási riportok

<https://photo-reports.online>