



Fotó №1 Az ellenőrzött ingatlan általános képe



Fotó №2 Az ellenőrzés során dokumentált külső károk áttekintése



Fotó №3 Sérült tetőterület azonosítva és rögzítve



Fotó №4 Külső fal sérülése dokumentálva értékeléshez



Fotó №5 Teherhordó fal repedése dokumentálva az ellenőrzés során




Fotó №6 Vízkár terület azonosítva és rögzítve



Fotó №7 Sérült ablak dokumentálva értékeléshez



Fotó №8 Sérült bejárati ajtó rögzítve az ellenőrzés során




Fotó №9 Sérült padlóburkolat dokumentálva az ellenőrzés során



Fotó №10 Mennyezeti sérülés azonosítva és rögzítve



Fotó №11 Vízvezeték szivárgás okozta kár dokumentálva



Fotó №12 Elektromos rendszer sérülése rögzítve az ellenőrzés során



Fotó №13 Szerkezeti sérülés részlete dokumentálva értékeléshez



Fotó №14 Azonosított sérülés közeli bizonyító fényképe



Fotó №15 Több sérülési hely áttekintése



Fotó №16 Végső kárfelmérési összefoglaló fénykép

Készítse el saját fotóriportját online

Használja a Photo Reports alkalmazást strukturált PDF és Word fotóriportok készítéséhez elrendezésekkel, képaláírásokkal és exportálási eszközökkel.

- Automatikus oldalelrendezések
- PDF és DOCX exportálás
- Képaláírások és megjegyzések
- Előtte-utána riportok
- Ellenőrzési és karbantartási riportok

<https://photo-reports.online>