

Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №1 Tampilan umum properti yang diperiksa



Foto №2 Gambaran kerusakan eksterior yang didokumentasikan selama inspeksi



Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №3 Area atap rusak teridentifikasi dan tercatat



Foto №4 Kerusakan dinding luar didokumentasikan untuk penilaian



Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №5 Retakan dinding struktural didokumentasikan selama inspeksi



Foto №6 Area kerusakan air teridentifikasi dan tercatat



Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №7 Jendela rusak didokumentasikan untuk evaluasi



Foto №8 Pintu masuk rusak tercatat selama inspeksi



Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №9 Lantai rusak didokumentasikan selama inspeksi




Foto №10 Kerusakan langit-langit teridentifikasi dan tercatat




Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №11 Kerusakan akibat kebocoran pipa didokumentasikan



Foto №12 Kerusakan sistem kelistrikan tercatat selama inspeksi



Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №13 Detail kerusakan struktural didokumentasikan untuk penilaian



Foto №14 Foto bukti jarak dekat dari kerusakan yang teridentifikasi




Laporan Inspeksi Kerusakan – Dokumentasi Bukti

Foto №15 Gambaran beberapa lokasi kerusakan



Foto №16 Foto ringkasan inspeksi kerusakan akhir



Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>