

## Laporan Inspeksi Kerusakan – Klaim Asuransi

**Foto №1** Tampilan umum properti yang diperiksa



**Foto №2** Gambaran kerusakan eksterior yang didokumentasikan selama inspeksi



**Foto №3** Area atap rusak teridentifikasi dan tercatat



**Foto №4** Kerusakan dinding luar didokumentasikan untuk penilaian



## Laporan Inspeksi Kerusakan – Klaim Asuransi

**Foto №5** Retakan dinding struktural didokumentasikan selama inspeksi



**Foto №6** Area kerusakan air teridentifikasi dan tercatat



**Foto №7** Jendela rusak didokumentasikan untuk evaluasi




**Foto №8** Pintu masuk rusak tercatat selama inspeksi



# Laporan Inspeksi Kerusakan – Klaim Asuransi

**Foto №9** Lantai rusak didokumentasikan selama inspeksi



**Foto №10** Kerusakan langit-langit teridentifikasi dan tercatat



**Foto №11** Kerusakan akibat kebocoran pipa didokumentasikan



**Foto №12** Kerusakan sistem kelistrikan tercatat selama inspeksi



## Laporan Inspeksi Kerusakan – Klaim Asuransi

**Foto №13** Detail kerusakan struktural didokumentasikan untuk penilaian




**Foto №14** Foto bukti jarak dekat dari kerusakan yang teridentifikasi



**Foto №15** Gambaran beberapa lokasi kerusakan



**Foto №16** Foto ringkasan inspeksi kerusakan akhir



## Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>