



Foto №1 Tampilan umum properti yang diperiksa



Foto №2 Gambaran kerusakan eksterior yang didokumentasikan selama inspeksi



Foto №3 Area atap rusak teridentifikasi dan tercatat



Foto №4 Kerusakan dinding luar didokumentasikan untuk penilaian



Foto №5 Retakan dinding struktural didokumentasikan selama inspeksi



Foto №6 Area kerusakan air teridentifikasi dan tercatat



Foto №7 Jendela rusak didokumentasikan untuk evaluasi



Foto №8 Pintu masuk rusak tercatat selama inspeksi




Foto №9 Lantai rusak didokumentasikan selama inspeksi



Foto №10 Kerusakan langit-langit teridentifikasi dan tercatat



Foto №11 Kerusakan akibat kebocoran pipa didokumentasikan




Foto №12 Kerusakan sistem kelistrikan tercatat selama inspeksi



Foto №13 Detail kerusakan struktural didokumentasikan untuk penilaian



Foto №14 Foto bukti jarak dekat dari kerusakan yang teridentifikasi



Foto №15 Gambaran beberapa lokasi kerusakan



Foto №16 Foto ringkasan inspeksi kerusakan akhir

Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>