

損傷検査レポート - グリッドレイアウト



Photo #1. 調査した物件の全体像



Photo #2. 調査中に記録された外部損傷の概要



Photo #3. 特定され記録された損傷した屋根部分



Photo #4. 評価のために記録された外壁損傷



Photo #5. 調査中に記録された構造壁のひび割れ



Photo #6. 特定され記録された水害エリア



Photo #7. 評価のために記録された損傷した窓



Photo #8. 調査中に記録された損傷した玄関ドア

損傷検査レポート - グリッドレイアウト




Photo #9. 調査中に記録された損傷した床



Photo #10. 特定され記録された天井損傷



Photo #11. 記録された配管漏れ損傷



Photo #12. 調査中に記録された電気系統損傷



Photo #13. 評価のために記録された構造損傷詳細



Photo #14. 特定された損傷の接写証拠写真



Photo #15. 複数の損傷箇所の概要



Photo #16. 最終損傷調査サマリー写真

オンラインで独自のフォトレポートを作成

Photo Reports を使用して、レイアウト、キャプション、書き出しツールを備えた構造化された PDF および Word フォトレポートを作成します。

- 自動ページレイアウト
- PDF と DOCX のエクスポート
- 写真のキャプションとコメント
- ビフォーアフターレポート
- 検査およびメンテナンスレポート

<https://photo-reports.online>