



写真 №1 調査した物件の全体像



写真 №2 調査中に記録された外部損傷の概要



写真 №3 特定され記録された損傷した屋根部分



写真 №4 評価のために記録された外壁損傷



写真 №5 調査中に記録された構造壁のひび割れ



写真 №6 特定され記録された水害エリア



写真 №7 評価のために記録された損傷した窓



写真 №8 調査中に記録された損傷した玄関ドア




写真 №9 調査中に記録された損傷した床



写真 №10 特定され記録された天井損傷



写真 №11 記録された配管漏れ損傷




写真 №12 調査中に記録された電気系統損傷



写真 №13 評価のために記録された構造損傷詳細



写真 №14 特定された損傷の接写証拠写真



写真 №15 複数の損傷箇所の概要



写真 №16 最終損傷調査サマリー写真

オンラインで独自のフォトレポートを作成

Photo Reports を使用して、レイアウト、キャプション、書き出しツールを備えた構造化された PDF および Word フォトレポートを作成します。

- 自動ページレイアウト
- PDF と DOCX のエクスポート
- 写真のキャプションとコメント
- ビフォーアフターレポート
- 検査およびメンテナンスレポート

<https://photo-reports.online>