

Laporan Pemeriksaan Kerosakan – Tuntutan Insurans

Foto №1 Pandangan umum hartanah yang diperiksa



Foto №2 Gambaran keseluruhan kerosakan luaran yang didokumentasikan semasa pemeriksaan



Foto №3 Kawasan bumbung rosak dikenal pasti dan direkodkan



Foto №4 Kerosakan dinding luar didokumenkan untuk penilaian



Laporan Pemeriksaan Kerosakan – Tuntutan Insurans

Foto №5 Keretakan dinding struktur didokumenkan semasa pemeriksaan



Foto №6 Kawasan kerosakan air dikenal pasti dan direkodkan



Foto №7 Tingkap rosak didokumenkan untuk penilaian



Foto №8 Pintu masuk rosak direkodkan semasa pemeriksaan



Laporan Pemeriksaan Kerosakan – Tuntutan Insurans

Foto №9 Lantai rosak didokumenkan semasa pemeriksaan




Foto №10 Kerosakan siling dikenal pasti dan direkodkan



Foto №11 Kerosakan kebocoran paip didokumenkan



Foto №12 Kerosakan sistem elektrik direkodkan semasa pemeriksaan



Laporan Pemeriksaan Kerosakan – Tuntutan Insurans

Foto №13 Butiran kerosakan struktur didokumenkan untuk penilaian




Foto №14 Gambar bukti jarak dekat kerosakan yang dikenal pasti



Foto №15 Gambaran keseluruhan beberapa lokasi kerosakan



Foto №16 Gambar ringkasan pemeriksaan kerosakan akhir



Cipta laporan foto anda sendiri dalam talian

Gunakan Photo Reports untuk mencipta laporan foto berstruktur PDF dan Word dengan susun atur, kapsyen dan alat eksport.

- Susun atur halaman automatik
- Eksport PDF dan DOCX
- Kapsyen dan komen foto
- Laporan sebelum dan selepas
- Laporan pemeriksaan dan penyelenggaraan

<https://photo-reports.online>