

Schade-inspectierapport – Rasterindeling



Photo #1. Algemeen overzicht van het geïnspecteerde pand



Photo #2. Overzicht van externe schade gedocumenteerd tijdens de inspectie



Photo #3. Beschadigd dakgebied geïdentificeerd en geregistreerd



Photo #4. Schade aan buitenmuur gedocumenteerd voor beoordeling



Photo #5. Scheur in dragende muur gedocumenteerd tijdens inspectie




Photo #6. Waterschadegebied geïdentificeerd en geregistreerd



Photo #7. Beschadigd raam gedocumenteerd voor evaluatie



Photo #8. Beschadigde toegangsdeur geregistreerd tijdens inspectie

Schade-inspectierapport – Rasterindeling




Photo #9. Beschadigde vloer gedocumenteerd tijdens inspectie



Photo #10. Plafondschaade geïdentificeerd en geregistreerd



Photo #11. Schade door lekkage in leidingen gedocumenteerd



Photo #12. Schade aan elektrisch systeem geregistreerd tijdens inspectie



Photo #13. Detail van constructieve schade gedocumenteerd voor beoordeling



Photo #14. Detailfoto van vastgestelde schade als bewijs



Photo #15. Overzicht van meerdere schadelocaties



Photo #16. Eindoverzichtsfoto van de schade-inspectie

Maak uw eigen fotorapport online

Gebruik Photo Reports om gestructureerde PDF- en Word-fotorapporten te maken met lay-outs, bijschriften en exporttools.

- Automatische pagina-indelingen
- PDF- en DOCX-export
- Bijschriften en opmerkingen bij foto's
- Voor-en-na-rapporten
- Inspectie- en onderhoudsrapporten

<https://photo-reports.online>