

Raport inspekcji uszkodzeń – Układ siatki



Photo #1. Ogólny widok skontrolowanej nieruchomości



Photo #2. Przegląd uszkodzeń zewnętrznych udokumentowanych podczas inspekcji



Photo #3. Uszkodzony obszar dachu zidentyfikowany i odnotowany



Photo #4. Uszkodzenie ściany zewnętrznej udokumentowane do oceny



Photo #5. Pęknięcie ściany konstrukcyjnej udokumentowane podczas inspekcji



Photo #6. Obszar zalania wodą zidentyfikowany i odnotowany



Photo #7. Uszkodzone okno udokumentowane do oceny



Photo #8. Uszkodzone drzwi wejściowe odnotowane podczas inspekcji

Raport inspekcji uszkodzeń – Układ siatki



Photo #9. Uszkodzona podłoga udokumentowana podczas inspekcji



Photo #10. Uszkodzenie sufitu zidentyfikowane i odnotowane



Photo #11. Uszkodzenie spowodowane wyciekami z instalacji wodnej udokumentowane



Photo #12. Uszkodzenie instalacji elektrycznej odnotowane podczas inspekcji



Photo #13. Szczegół uszkodzenia konstrukcyjnego udokumentowany do oceny



Photo #14. Zbliżenie fotograficzne dowodu zidentyfikowanego uszkodzenia



Photo #15. Przegląd wielu lokalizacji uszkodzeń



Photo #16. Końcowe zdjęcie podsumowujące inspekcję uszkodzeń

Stwórz własny fotoreportaż online

Użyj Photo Reports do tworzenia ustrukturyzowanych fotoreportaży w formatach PDF i Word z układami, podpisami i narzędziami eksportu.

- Automatyczne układy stron
- Eksport do PDF i DOCX
- Podpisy i komentarze do zdjęć
- Raporty przed i po
- Raporty z inspekcji i konserwacji

<https://photo-reports.online>