

## Relatório de inspeção de danos – Layout de grelha



**Photo #1.** Vista geral da propriedade inspecionada



**Photo #2.** Resumo dos danos exteriores documentados durante a inspeção



**Photo #3.** Área danificada do telhado identificada e registada



**Photo #4.** Dano na parede exterior documentado para avaliação



**Photo #5.** Fenda em parede estrutural documentada durante a inspeção



**Photo #6.** Área de danos por água identificada e registada




**Photo #7.** Janela danificada documentada para avaliação



**Photo #8.** Porta de entrada danificada registada durante a inspeção

## Relatório de inspeção de danos – Layout de grelha



**Photo #9.** Pavimento danificado documentado durante a inspeção



**Photo #10.** Dano no teto identificado e registado



**Photo #11.** Dano por fuga na canalização documentado



**Photo #12.** Dano no sistema elétrico registado durante a inspeção



**Photo #13.** Detalhe do dano estrutural documentado para avaliação



**Photo #14.** Fotografia de pormenor do dano identificado como prova



**Photo #15.** Visão geral de várias localizações de danos



**Photo #16.** Fotografia resumo final da inspeção de danos

## Crie o seu próprio relatório fotográfico online

Utilize o Photo Reports para criar relatórios fotográficos estruturados em PDF e Word com esquemas, legendas e ferramentas de exportação.

- Esquemas de página automáticos
- Exportação para PDF e DOCX
- Legendas e comentários em fotos
- Relatórios de antes e depois
- Relatórios de inspeção e manutenção

<https://photo-reports.online>