

Raport inspecție daune – Aspect grilă



Photo #1. Vedere generală a proprietății inspectate



Photo #2. Prezentare generală a daunelor exterioare documentate în timpul inspecției



Photo #3. Zonă de acoperiș deteriorată identificată și înregistrată



Photo #4. Deteriorarea peretelui exterior documentată pentru evaluare



Photo #5. Fisură în perete structural documentată în timpul inspecției




Photo #6. Zonă de daune din apă identificată și înregistrată



Photo #7. Fereastră deteriorată documentată pentru evaluare



Photo #8. Ușă de intrare deteriorată înregistrată în timpul inspecției

Raport inspecție daune – Aspect grilă




Photo #9. Pardoseală deteriorată documentată în timpul inspecției



Photo #10. Deteriorarea tavanului identificată și înregistrată



Photo #11. Daune din scurgeri sanitare documentate



Photo #12. Deteriorarea sistemului electric înregistrată în timpul inspecției



Photo #13. Detaliu al daunelor structurale documentat pentru evaluare



Photo #14. Fotografie de detaliu a dovezii daunei identificate



Photo #15. Prezentare generală a mai multor locații cu daune



Photo #16. Fotografie rezumat final al inspecției daunelor

Creai propriul dvs. raport foto online

Utilizați Photo Reports pentru a crea rapoarte foto structurate în format PDF și Word cu machete, subtitrări și instrumente de export.

- Așezări de pagină automate
- Export PDF și DOCX
- Subtitrări și comentarii foto
- Rapoarte înainte și după
- Rapoarte de inspecție și întreținere

<https://photo-reports.online>