

Raport inspecție daune – Cerere de despăgubire

Foto nr.1 Vedere generală a proprietății inspectate



Foto nr.2 Prezentare generală a daunelor exterioare documentate în timpul inspecției



Foto nr.3 Zonă de acoperiș deteriorată identificată și înregistrată



Foto nr.4 Deteriorarea peretelui exterior documentată pentru evaluare



Raport inspecție daune – Cerere de despăgubire

Foto nr.5 Fisură în perete structural documentată în timpul inspecției



Foto nr.6 Zonă de daune din apă identificată și înregistrată



Foto nr.7 Fereastră deteriorată documentată pentru evaluare



Foto nr.8 Ușă de intrare deteriorată înregistrată în timpul inspecției



Raport inspecție daune – Cerere de despăgubire

Foto nr.9 Pardoseală deteriorată documentată în timpul inspecției




Foto nr.10 Deteriorarea tavanului identificată și înregistrată



Foto nr.11 Daune din scurgeri sanitare documentate



Foto nr.12 Deteriorarea sistemului electric înregistrată în timpul inspecției



Raport inspecție daune – Cerere de despăgubire

Foto nr.13 Detaliu al daunelor structurale documentat pentru evaluare




Foto nr.14 Fotografie de detaliu a dovezii daunei identificate



Foto nr.15 Prezentare generală a mai multor locații cu daune



Foto nr.16 Fotografie rezumat final al inspecției daunelor



Creați propriul dvs. raport foto online

Utilizați Photo Reports pentru a crea rapoarte foto structurate în format PDF și Word cu machete, subtitrări și instrumente de export.

- Așezări de pagină automate
- Export PDF și DOCX
- Subtitrări și comentarii foto
- Rapoarte înainte și după
- Rapoarte de inspecție și întreținere

<https://photo-reports.online>