

## Raport inspecție daune – Documentare dovezi

**Foto nr.1** Vedere generală a proprietății inspectate



**Foto nr.2** Prezentare generală a daunelor exterioare documentate în timpul inspecției



**Foto nr.3** Zonă de acoperiș deteriorată identificată și înregistrată



**Foto nr.4** Deteriorarea peretelui exterior documentată pentru evaluare



**Foto nr.5** Fisură în perete structural documentată în timpul inspecției



**Foto nr.6** Zonă de daune din apă identificată și înregistrată



**Foto nr.7** Fereastră deteriorată documentată pentru evaluare



**Foto nr.8** Ușă de intrare deteriorată înregistrată în timpul inspecției



**Foto nr.9** Pardoseală deteriorată documentată în timpul inspecției



**Foto nr.10** Deteriorarea tavanului identificată și înregistrată



**Foto nr.11** Daune din scurgeri sanitare documentate



**Foto nr.12** Deteriorarea sistemului electric înregistrată în timpul inspecției



**Foto nr.13** Detaliu al daunelor structurale documentat pentru evaluare



**Foto nr.14** Fotografie de detaliu a dovezii daunei identificate



**Foto nr.15** Prezentare generală a mai multor locații cu daune



**Foto nr.16** Fotografie rezumat final al inspecției daunelor



## Creați propriul dvs. raport foto online

Utilizați Photo Reports pentru a crea rapoarte foto structurate în format PDF și Word cu machete, subtitrări și instrumente de export.

- Așezări de pagină automate
- Export PDF și DOCX
- Subtitrări și comentarii foto
- Rapoarte înainte și după
- Rapoarte de inspecție și întreținere

<https://photo-reports.online>