



**Фото №1** Общий вид осмотренного объекта недвижимости



**Фото №2** Обзор внешних повреждений, задокументированных во время осмотра



**Фото №3** Поврежденный участок крыши идентифицирован и зафиксирован



**Фото №4** Повреждение наружной стены задокументировано для оценки



**Фото №5** Трещина в несущей стене задокументирована во время осмотра




**Фото №6** Участок повреждения водой идентифицирован и зафиксирован



**Фото №7** Поврежденное окно задокументировано для оценки



**Фото №8** Поврежденная входная дверь зафиксирована во время осмотра




**Фото №9** Поврежденное напольное покрытие задокументировано во время осмотра



**Фото №10** Повреждение потолка идентифицировано и зафиксировано



**Фото №11** Повреждение от протечки сантехники задокументировано



**Фото №12** Повреждение электрической системы зафиксировано во время осмотра



**Фото №13** Деталь структурного повреждения задокументирована для оценки



**Фото №14** Фото крупным планом в качестве доказательства выявленного повреждения



**Фото №15** Обзор нескольких мест повреждений



**Фото №16** Итоговая фотография осмотра повреждений

## Создайте собственный фотоотчёт онлайн

Используйте Photo Reports для создания структурированных фотоотчётов в формате PDF и Word с макетами, подписями и инструментами экспорта.

- Автоматические макеты страниц
- Экспорт в PDF и DOCX
- Подписи и комментарии к фото
- Отчёты «до и после»
- Отчёты об осмотрах и обслуживании

<https://photo-reports.online>