

Správa o kontrole poškodení – Mriežkové rozloženie



Photo #1. Celkový pohľad na kontrolovanú nehnuteľnosť



Photo #2. Prehľad vonkajších poškodení zdokumentovaných počas prehliadky



Photo #3. Poškodená oblasť strechy identifikovaná a zaznamenaná



Photo #4. Poškodenie vonkajšej steny zdokumentované na posúdenie



Photo #5. Trhlina v nosnej stene zdokumentovaná počas prehliadky



Photo #6. Oblasť poškodenia vodou identifikovaná a zaznamenaná



Photo #7. Poškodené okno zdokumentované na vyhodnotenie



Photo #8. Poškodené vchodové dvere zaznamenané počas prehliadky

Správa o kontrole poškodení – Mriežkové rozloženie




Photo #9. Poškodená podlaha zdokumentovaná počas prehliadky



Photo #10. Poškodenie stropu identifikované a zaznamenané



Photo #11. Poškodenie únikom vody z potrubia zdokumentované



Photo #12. Poškodenie elektrického systému zaznamenané počas prehliadky



Photo #13. Detail konštrukčného poškodenia zdokumentovaný na posúdenie



Photo #14. Fotografia detailu identifikovaného poškodenia



Photo #15. Prehľad viacerých miest poškodenia



Photo #16. Záverečná súhrnná fotografia prehliadky poškodení

Vytvorte si vlastnú fotoreportáž online

Pomocou Photo Reports vytvárajte štruktúrované fotoreportáže vo formáte PDF a Word s rozloženiami, popismi a nástrojmi na export.

- Automatické rozloženia strán
- Export do PDF a DOCX
- Popisy a komentáre k fotkám
- Reportáže pred a po
- Inšpekčné a servisné reportáže

<https://photo-reports.online>