



Foto Nr.1 Pamje e përgjithshme e pronës së inspektuar



Foto Nr.2 Pasqyrë e dëmeve të jashtme të dokumentuara gjatë inspektimit



Foto Nr.3 Zona e çatisë së dëmtuar e identifikuar dhe regjistruar



Foto Nr.4 Dëmtimi i murit të jashtëm i dokumentuar për vlerësim



Foto Nr.5 Çarje në mur strukturor e dokumentuar gjatë inspektimit



Foto Nr.6 Zona e dëmtimit nga uji e identifikuar dhe regjistruar



Foto Nr.7 Dritarja e dëmtuar e dokumentuar për vlerësim



Foto Nr.8 Dera e hyrjes e dëmtuar e regjistruar gjatë inspektimit




Foto Nr.9 Dyshemeja e dëmtuar e dokumentuar gjatë inspektimit



Foto Nr.10 Dëmtimi i tavanit i identifikuar dhe regjistruar



Foto Nr.11 Dëmtimi nga rrjedhja hidraulike i dokumentuar




Foto Nr.12 Dëmtimi i sistemit elektrik i regjistruar gjatë inspektimit



Foto Nr.13 Detaj i dëmtimit strukturor i dokumentuar për vlerësim



Foto Nr.14 Fotografi nga afër si provë e dëmit të identifikuar



Foto Nr.15 Pasqyrë e shumë vendeve të dëmtimit



Foto Nr.16 Fotografia përmbledhëse e inspektimit përfundimtar të dëmeve

Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>