

## Raport inspektimi dëmsh – Kërkesë sigurimi

**Foto Nr.1** Pamje e përgjithshme e pronës së inspektuar



**Foto Nr.2** Pasqyrë e dëmeve të jashtme të dokumentuara gjatë inspektimit



**Foto Nr.3** Zona e çatisë së dëmtuar e identifikuar dhe regjistruar



**Foto Nr.4** Dëmtimi i murit të jashtëm i dokumentuar për vlerësim



## Raport inspektimi dëmsh – Kërkesë sigurimi

**Foto Nr.5** Çarje në mur strukturor e dokumentuar gjatë inspektimit



**Foto Nr.6** Zona e dëmtimit nga uji e identifikuar dhe regjistruar



**Foto Nr.7** Dritarja e dëmtuar e dokumentuar për vlerësim



**Foto Nr.8** Dera e hyrjes e dëmtuar e regjistruar gjatë inspektimit



## Raport inspektimi dëmsh – Kërkesë sigurimi

**Foto Nr.9** Dyshemeja e dëmtuar e dokumentuar gjatë inspektimit




**Foto Nr.10** Dëmtimi i tavanit i identifikuar dhe regjistruar



**Foto Nr.11** Dëmtimi nga rrjedhja hidraulike i dokumentuar



**Foto Nr.12** Dëmtimi i sistemit elektrik i regjistruar gjatë inspektimit



## Raport inspektimi dëmsh – Kërkesë sigurimi

**Foto Nr.13** Detaj i dëmtimit strukturor i dokumentuar për vlerësim




**Foto Nr.14** Fotografi nga afër si provë e dëmit të identifikuar



**Foto Nr.15** Pasqyrë e shumë vendeve të dëmtimit



**Foto Nr.16** Fotografia përmblledhëse e inspektimit përfundimtar të dëmeve



## **Krijoni raportin tuaj fotografik online**

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>