

Raport inspektimi dëmsh – Vlerësim dëmsh

Photo #1. Pamje e përgjithshme e pronës së inspektuar



Photo #2. Pasqyrë e dëmeve të jashtme të dokumentuara gjatë inspektimit



Photo #3. Zona e çatisë së dëmtuar e identifikuar dhe regjistruar



Photo #4. Dëmtimi i murit të jashtëm i dokumentuar për vlerësim



Raport inspektimi dëmsh – Vlerësim dëmsh

Photo #5. Çarje në mur strukturor e dokumentuar gjatë inspektimit



Photo #6. Zona e dëmtimit nga uji e identifikuar dhe regjistruar



Photo #7. Dritarja e dëmtuar e dokumentuar për vlerësim



Photo #8. Dera e hyrjes e dëmtuar e regjistruar gjatë inspektimit



Raport inspektimi dëmsh – Vlerësim dëmsh

Photo #9. DysHEMEJA e dëmtuar e dokumentuar gjatë inspektimit




Photo #10. Dëmtimi i tavanit i identifikuar dhe regjistruar



Photo #11. Dëmtimi nga rrjedhja hidraulike i dokumentuar



Photo #12. Dëmtimi i sistemit elektrik i regjistruar gjatë inspektimit



Raport inspektimi dëmsh – Vlerësim dëmsh

Photo #13. Detaj i dëmtimit strukturor i dokumentuar për vlerësim



Photo #14. Fotografi nga afër si provë e dëmit të identifikuar



Photo #15. Pasqyrë e shumë vendeve të dëmtimit



Photo #16. Fotografia përmblledhëse e inspektimit përfundimtar të dëmeve



Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>