



Слика бр.1 Општи поглед на прегледану некретнину



Слика бр.2 Преглед спољних оштећења документованих током инспекције



Слика бр.3 Оштећена кровна област идентификована и забележена



Слика бр.4 Оштећење спољног зида документовано за процену



Слика бр.5 Пукотнина у носећем зиду документована током инспекције




Слика бр.6 Област оштећења водом идентификована и забележена



Слика бр.7 Оштећени прозор документован за процену



Слика бр.8 Оштећена улазна врата забележена током инспекције




Слика бр.9 Оштећени под документован током инспекције



Слика бр.10 Оштећење плафона идентификовано и забележено



Слика бр.11 Оштећење услед цурења водовода документовано



Слика бр.12 Оштећење електричног система забележено током инспекције



Слика бр.13 Детаљ конструктивног оштећења документован за процену



Слика бр.14 Фотографија изблиза идентификованог оштећења као доказ



Слика бр.15 Преглед више локација оштећења



Слика бр.16 Коначна сумарна фотографија инспекције оштећења

Направите сопствени фото извештај онлајн

Користите Photo Reports за креирање структурираних PDF и Word фото извештаја са распоредима, натписима и алатима за извоз.

- Аутоматски распореди страница
- Извоз у PDF и DOCX
- Натписи и коментари на фотографијама
- Извештаји пре и после
- Инспекцијски извештаји и извештаји о одржавању

<https://photo-reports.online>