


## Inspektionsfotorapport – Rapport över fynd layout



**Fotografi nr1** Översiktsbild över den besiktigade fastigheten



**Fotografi nr2** Framsidans fasadskick under besiktning



**Fotografi nr3** Huvudentréområde besiktigt och dokumenterat



**Fotografi nr4** Ytterväggarnas skick registrerat under besiktning




**Fotografi nr5** Takbesiktning slutförd



**Fotografi nr6** Fönstrens skick dokumenterat under besiktning



**Fotografi nr7** Dörrarnas skick besiktigat och registrerat



**Fotografi nr8** Trappans skick bedömt under besiktning



**Fotografi nr9** Elcentralens skick dokumenterat



**Fotografi nr10** VVS-systembesiktning slutförd



**Fotografi nr11** VVS-utrustningens skick bedömt



**Fotografi nr12** Säkerhetsutrustning besiktigad och registrerad



**Fotografi nr13** Takets skick dokumenterat under besiktning



**Fotografi nr14** Golvets skick bedömt och registrerat



**Fotografi nr15** Identifierat felområde dokumenterat för vidare utvärdering



**Fotografi nr16** Slutöversikt över den besiktigade fastigheten

## Skapa din egen fotorapport online

Använd Photo Reports för att skapa strukturerade PDF- och Word-fotorapporter med layouter, bildtexter och exportverktyg.

- Automatiska sidlayouter
- Export till PDF och DOCX
- Bildtexter och kommentarer
- Före- och efterrapporter
- Inspektions- och underhållsrapporter

<https://photo-reports.online>