



**Fotografi nr1** Översiktsbild över den besiktigade fastigheten



**Fotografi nr2** Översikt av yttre skador dokumenterade under besiktningen



**Fotografi nr3** Skadat takområde identifierat och registrerat



**Fotografi nr4** Ytterväggsskada dokumenterad för bedömning



**Fotografi nr5** Spricka i bärande vägg dokumenterad under besiktning




**Fotografi nr6** Vattenskadeområde identifierat och registrerat



**Fotografi nr7** Skadat fönster dokumenterat för utvärdering



**Fotografi nr8** Skadad entrédörr registrerad under besiktning




**Fotografi nr9** Skadat golv dokumenterat under besiktning



**Fotografi nr10** Takskada identifierad och registrerad



**Fotografi nr11** Vattenläckageskada dokumenterad



**Fotografi nr12** Elsystems skada registrerad under besiktning



**Fotografi nr13** Detalj av konstruktionsskada dokumenterad för bedömning



**Fotografi nr14** Närbild som bevis för identifierad skada



**Fotografi nr15** Översikt över flera skadeplatser



**Fotografi nr16** Slutlig sammanfattningsbild av skadebesiktningen

## Skapa din egen fotorapport online

Använd Photo Reports för att skapa strukturerade PDF- och Word-fotorapporter med layouter, bildtexter och exportverktyg.

- Automatiska sidlayouter
- Export till PDF och DOCX
- Bildtexter och kommentarer
- Före- och efterrapporter
- Inspektions- och underhållsrapporter

<https://photo-reports.online>