

# Bakım Fotoğraf Raporu – Izgara Düzeni




**Görüntü No1.** Endüstriyel tesisin genel görünümü



**Görüntü No2.** Mekanik ekipman denetimi tamamlandı



**Görüntü No3.** Bakım sırasında değerlendirilen endüstriyel pompa durumu



**Görüntü No4.** Elektrik motoru denetimi tamamlandı



**Görüntü No5.** Elektrik panosu denetimi yapıldı



**Görüntü No6.** HVAC ekipmanı durumu belgelendi



**Görüntü No7.** Hava filtresi değişimi tamamlandı



**Görüntü No8.** Havalandırma sistemi bakımı tamamlandı

## Bakım Fotoğraf Raporu – İzgara Düzeni



**Görüntü No9.** Bakım planına uygun boru denetimi tamamlandı



**Görüntü No10.** Denetim sırasında valf durumu değerlendirildi



**Görüntü No11.** Ekipman bileşenlerine yağlama çalışmaları yapıldı



**Görüntü No12.** Ekipman temizleme prosedürü tamamlandı



**Görüntü No13.** Güvenlik sistemi denetimi tamamlandı



**Görüntü No14.** Nihai bakım doğrulaması yapıldı



**Görüntü No15.** Bakım sonrası ekipman normal şekilde çalışıyor



**Görüntü No16.** Bakım çalışmalarının tamamlanmasından sonra tesis genel görünümü

## Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>