

Bakım Fotoğraf Raporu – Önleyici Bakım Düzeni

Görüntü No1. Endüstriyel tesisin genel görünümü




Görüntü No2. Mekanik ekipman denetimi tamamlandı



Görüntü No3. Bakım sırasında değerlendirilen endüstriyel pompa durumu



Görüntü No4. Elektrik motoru denetimi tamamlandı



Bakım Fotoğraf Raporu – Önleyici Bakım Düzeni

Görüntü No5. Elektrik panosu denetimi yapıldı




Görüntü No6. HVAC ekipmanı durumu belgelendi



Görüntü No7. Hava filtresi değişimi tamamlandı



Görüntü No8. Havalandırma sistemi bakımı tamamlandı





Bakım Fotoğraf Raporu – Önleyici Bakım Düzeni

Görüntü No9. Bakım planına uygun boru denetimi tamamlandı

Görüntü No10. Denetim sırasında valf durumu değerlendirildi

Görüntü No11. Ekipman bileşenlerine yağlama çalışmaları yapıldı

Görüntü No12. Ekipman temizleme prosedürü tamamlandı




Bakım Fotoğraf Raporu – Önleyici Bakım Düzeni

Görüntü No13. Güvenlik sistemi denetimi tamamlandı

Görüntü No14. Nihai bakım doğrulaması yapıldı

Görüntü No15. Bakım sonrası ekipman normal şekilde çalışıyor

Görüntü No16. Bakım çalışmalarının tamamlanmasından sonra tesis genel görünümü



Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>