

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No1. Endüstriyel tesisin genel görünümü



Görüntü No2. Mekanik ekipman denetimi tamamlandı



Görüntü No3. Bakım sırasında değerlendirilen endüstriyel pompa durumu

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No4. Elektrik motoru denetimi tamamlandı



Görüntü No5. Elektrik panosu denetimi yapıldı



Görüntü No6. HVAC ekipmanı durumu belgelendi

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No7. Hava filtresi değişimi tamamlandı



Görüntü No8. Havalandırma sistemi bakımı tamamlandı



Görüntü No9. Bakım planına uygun boru denetimi tamamlandı

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No10. Denetim sırasında valf durumu değerlendirildi



Görüntü No11. Ekipman bileşenlerine yağlama çalışmaları yapıldı



Görüntü No12. Ekipman temizleme prosedürü tamamlandı

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No13. Güvenlik sistemi denetimi tamamlandı



Görüntü No14. Nihai bakım doğrulaması yapıldı



Görüntü No15. Bakım sonrası ekipman normal şekilde çalışıyor

Bakım Fotoğraf Raporu – Servis Dokümantasyon Düzeni



Görüntü No16. Bakım çalışmalarının tamamlanmasından sonra tesis genel görünümü

Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>